

ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၌ အဆောက်အဦများပျက်စီးနေမှုအခြေအနေ





ပြည်နယ်ရုံးခန်းထဲမှ ကွန်ပျူတာခန်း(အုတ်နံရံပြိုကျ၊ မှန်ကွဲ)





ပြည်နယ်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ(၄၀'x၂၀') (ခေါင်မိုးတဝက်လန်၊ စီလီယက်စီး)





ပြည်နယ်မှူးရုံးခန်း(၂၀'x၂၀')(အုတ်နံရံပြိုကျ၊ မှန်ပျက်စီး)





ဝါတ်ခွဲခန်း(၅၀'x၃၀')(ခေါင်မိုးအကုန်ပေါ်၊မှန်များပျက်စီး)





ဝါတ်ခွဲခန်း(၅၀'x၃၀')(ခေါင်မိုးအကုန်ပေါ်၊မှန်များပျက်စီး)





ခါတ်ခွဲခန်း(၅၀'x၃၀')(ခေါင်မိုးအကုန်ပေါ်မှန်များပျက်စီး)





VMS အဆောက်အဦ(၃)ထပ်(၄၀'x၃၀'x၃၆') (ဒုတိယ/တတိယ မှန်ပြတင်းများ၊ မကိုတံခါးပေါက် များ ပျက်စီး)





ပြည်နယ်ရုံး(ဧည့်ရိပ်သာ)(၄၀'x၄၀')(ခေါင်မိုးအကုန်ကွာကျ)





ပြည်နယ်မှူးနေအိမ်(၃၀'x၂၅')(ခေါင်မိုးအကုန်ကွာကျ)





ခရိုင်မှူးနေအိမ် (၃၀'x၂၅')(ခေါင်မိုးအကုန်ကွာကျ၊ တံခါးပေါက်များပျက်စီး)



ဝန်ထမ်း(၂)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်(၆၀'x၃၀')(ခေါင်မိုးအကုန်ကွာကျ၊ မှန်ကွဲ၊ တံခါး ပျက်စီး)





ဝန်ထမ်း(၂)ခန်းတွဲ (၁)ထပ်(၄၀'x၂၅') ခေါင်မိုးအားလုံးကွာ



(၂)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် အဆောင်သစ် (၆၀'x၃၀') (ခေါင်မိုးအလုံးကွာ၊ မှန်များ ပျက်စီး၊ မဂိုတံခါးပျက်စီး)





ရုံးခြံစည်းရိုး(ပေ ၅၀၀ ပျက်စီး)



ပြည်နယ်ရုံးအပေါက်ဝတံခါး(၁၂'x၇') (တံခါးကျိုးပဲ့ပျက်စီး)



ဝေလငါးအရိုးအခေါင်မိုး(၆၀'x၁၂')(အခေါင်မိုးများပျက်စီး)



