

မိုခါကြောင့် ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မင်းပြားမြို့နယ်ရုံး



မြေပုံမြို့နယ်ရုံး



မောင်တောခရိုင်ရုံး



မောင်တောမြို့နယ်ရုံး



မိုခါကြောင့် ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



အလယ်သံကျော်(မြို့နယ်ရုံးခွဲ)



ပေါက်တောမြို့နယ်ရုံး



စစ်တွေမြို့နယ်ရုံး



ရခိုင်ပြည်နယ်ရုံးဟောင်း



မိုခါကြောင့် ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



စစ်တွေခရိုင်ရုံး



၂ ခန်းတွဲ ၂ ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ



ပြည်နယ်ရုံးရိပ်သာဟောင်း



၂ ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

မိုခါကြောင့် ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



စစ်တွေခရိုင်ရုံး

ပြည်နယ်ရုံးသစ် (ကားဂိုဒေါင်)



အင်းစိန်ရှိ အုတ်တံတိုင်းပြိုကျမှု

ကြက်ခြံပြိုကျမှု



မိုခါကြောင့် ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လွန်မြို့နယ်ရှိ Animal SafeLand and Shelter



ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Animal SafeLand and Shelter



ရေကြည်မြို့နယ်ရှိ Animal SafeLand and Shelter



ခွာနာလျှာနာရောဂါကင်းရှင်းစနစ်တွင် ကာရံထားသော သွပ်ပြားများ ပြိုကျပျက်စီးခြင်း (ကွတ်ခိုင်)



မိုခါကြောင့် ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



အင်းစိန်ရှိ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း ယိုင်နဲ့ခြင်း



ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ကြက်ခြံပျက်စီးမှု



ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ကြက်ခြံပျက်စီးမှု



ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ကြက်ခြံပျက်စီးမှု