

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊
(၁၀'x၃') သံပန်း(၁)ခုနှင့်(၁၂'x၆') သံပန်းတံခါးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊
(၆'x၃') အရွယ် ဆိုင်းဘုတ်ပြိုကျပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ စစ်တွေမြို့၊
(၆၀'x၂၄'x၁၁') အရွယ် ရုံးအဆောက်အဦပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
(၃၀'x၂၄'x၁၀') အရွယ် ပြည်နယ်မှူးနေအိမ်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ စစ်တွေမြို့၊
(၂၀'x၁၁'x၁၁') အရွယ် အစောင့်နေအိမ်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့
(၁၀၀'x၂၈'x၁၂') အရွယ် ထွန်စက်ဂိုဒေါင်အဆောက်အဦအမိုးများပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့၊
(၈'x၈'x၈') အရွယ် လုံခြုံရေးဂိတ်တံအဆောက်အအုံအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့၊

(၄၀'x၂၀'x၁၂') အရွယ် (၂)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းနေအိမ်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့

(၁၂၀'x၂၄'x၁၁') အရွယ် (၈)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းနေအိမ်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့
(၄၀'x၂၀'x၁၂') ရုံးအဆောက်အဦပြိုကျပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့
(၃၀'x၂၀'x၁၂') အရွယ် ဆီဂိုဒေါင်အဆောက်အအုံပြိုကျပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့၊
(၈'x၄') ဆိုင်းဘုတ်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ စစ်တွေမြို့
(၄၀၇'-၆"x၆') ခြံစည်းရိုးချိန်းလင့်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ ရသေ့တောင်(လောင်ချောင်း)

(၁၂၀'x၂၄'x၁၁') အရွယ် (၆)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းနေအိမ်အဆောက်အဦပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

**အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ ရသေ့တောင်(လောင်ချောင်း)
(၄၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် Workshop အဆောက်အဦပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း**



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၇၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မောင်တောမြို့
(၂၄'x၅') အရွယ် ခြံစည်းရိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၁၀၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် ထွန်စက်ဂိုဒေါင်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့

(၁၂၀'x၂၄'x၁၁') အရွယ် (၆)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းနေအိမ်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၁၀'x၆'x၇'-၆") အရွယ် အိမ်သာအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၄၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် မျိုးစေ့သိုလှောင်ရုံအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၆၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် စခန်းရုံးအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၃၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် နားနေဆောင်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၇၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် ထွန်စက်သိုလှောင်ရုံအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၃၀'x၂၀'x၁၂') အရွယ် ဆီဂိုဒေါင်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့

(၂၄'x၂၀'x၃၂') အရွယ် စပါးအခြောက်ခံစက်ရုံနှင့်စပါးအခြောက်ခံစက်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၁၀၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် စက်ပြင်ရုံနှင့်စတိုးအဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၄၀'x၃၀'x၁၂') အရွယ် ဦးစီးနေအိမ်အဆောက်အဦပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့ရှိ
(၈'x၈'x၈') အရွယ် ဂိတ်တဲပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း




စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကျောက်တော်မြို့
(၈'x၄') ဆိုင်းဘုတ်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မြောက်ဦးမြို့၊
(၂၀'x၂၀'x၁၂') အရွယ် ရုံးအဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မြောက်ဦးမြို့၊
(၅၀'x၂၀'x၁၂') အရွယ် ထွန်စက်ရုံအဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မြောက်ဦးမြို့၊
(၂၀-၆" x ၂' x ၂') အရွယ် စတိုးအဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မြောက်ဦးမြို့၊
(၂၀'x၁၂'x၁၂') အရွယ် ဆီဂိုဒေါင်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မင်းပြားမြို့

(၆၀'x၂၄'x၁၂') အရွယ် ထွန်စက်ဂိုဒေါင်အဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မင်းပြားမြို့၊
(၈၀'x၂၄'x၁၃') အရွယ် အလုပ်ရုံ၊ စတိုးအဆောက်အဦအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ခွဲ)၊ မင်းပြားမြို့၊
(၄၀၀'x၅') အရွယ် ခြံစည်းရိုးချိန်းလင့်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ဆွယ်)၊ ကျောက်ဖြူမြို့၊
(၁၀၀'x၂၅'x၁၂') အရွယ် ရုံး၊ ထွန်စက်ရုံ၊ စတိုးအမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၄၈)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ရေတာရှည်မြို့၊
(၄၅'x၁၅'x၁၂') အရွယ် (၅)စီးဆန့်ထွန်စက်ဂိုဒေါင်ပြိုကျပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

အမှတ်(၁၈)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့၊
အဆောက်အဦအမှတ်(၂၃)စပါးခြွေစက်သိုလှောင်ရုံအမိုးသွပ်များပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၆၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့၊
(၃၅၀'x၆') ခြံစည်းရိုးချိန်းလင့်ပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း



စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
အမှတ်(၆၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ဘုတလင်မြို့
(၁၀၀'x၅') အုတ်ခြံစည်းရိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

